



Comune di Pesaro

Servizio Risorse e Sviluppo
Ufficio Energia

DIAGNOSI ENERGETICA

Istituto comprensivo

GIACOMO LEOPARDI

Via Mantegazza 1, 61121 – Pesaro

VOLUME 1/3



30 Settembre 2015



DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNALI

Sono raccolte in tre Volumi e relativi allegati le Diagnosi Energetiche di alcuni edifici del Comune di Pesaro progettate e redatte dal Gruppo di lavoro di Tecnici Esperti coordinato dall'Ufficio Energia del Servizio Risorse e Sviluppo - Ambiente/Energia a seguito del Protocollo d'Intesa fra il Comune di Pesaro e la Provincia di Pesaro-Urbino con Delibera di Giunta Comunale n.5 del 20/01/2015.

Nell'ambito di tale progetto sono state effettuate le Diagnosi Energetiche delle seguenti Scuole Secondarie di Primo Grado raccolte in tre volumi e allegati:

- Volume 1/3 – Allegati "G. LEOPARDI" Via Mantegazza n.1, Pesaro (PU)
- Volume 2/3 – Allegati "DON GAUDIANO" Piazza del Monte n.8, Pesaro(PU)
- Volume 3/3 - Allegati "G. GALILEI" Villa Fastiggi, Pesaro(PU).

Redazione Diagnosi Energetiche

Gruppo di Lavoro:

Ing. Mauro MORETTI - Responsabile Ambiente

*Arch. Annarita SANTILLI - Responsabile Ufficio Energia-Energy Manager
- Responsabile Diagnosi Energetica-Coordinatore GdL*

Dott. Luca PALOMBI - Esperto Sviluppo Locale e Comunicazione Ambiente

Collaboratori:

Tecnici Esperti in Diagnosi Energetica

Ing. Federica CONSALVO

Arch. Alessandra DINI

Arch. Daniele MARINANGELI

Ing. Alice RINALDI

Geom. Gabriele SALTARELLI

Ing. Tommaso VENTURI



INDICE

Allegato A _ PLANIMETRIE E PROSPETTI DEL FABBRICATO	1
Allegato B _ ABACO MURATURE E STRATIGRAFIE	6
Allegato C _ INFISSI E PORTE ESTERNE	20
Allegato D _ PONTI TERMICI	44
Allegato E _ IMPIANTO	49
Allegato F _ CONSUMI ELETTRICI MENSILI	51



ALLEGATI

Istituto comprensivo
GIACOMO LEOPARDI

Via Mantegazza 1, 61121 – Pesaro

VOLUME 1/3



30 Settembre 2015